

点検・作業結果報告書

現場名			
所在地			
点検・作業実施日	2022/07/21	作業者	松井 浩輔

機器メーカー	Panasonic	経過年数	9 年
型番	CS-EX223C-W	設置場所	室内機 寝室
設置年月日	2013 年製		室外機 屋外屋根置き

点検・作業内容		作業前		作業後		
室外機	・外観	○		○		
	・ファン	○		○		
	・熱交換器	○		○		
	・ドレン	○		○		
室内機	・外観	○		○		
	・ファン	△	汚れ有	○		
	・熱交換器	△	汚れ有	○		
	・フィルター	△	汚れ有	○		
	・ドレンポンプ	—		—		
	・風速	強	4.5	m/s	5.4	m/s
		弱	2.5	m/s	2.5	m/s
	・温度(冷房)	吸込み	29.1	°C	30.3	°C
		吹出し	18.8	°C	18.6	°C
	・温度(暖房)	吸込み	—	°C	—	°C
吹出し		—	°C	—	°C	

備考(全体)

- ・ 作業後、風速改善。
- ・ 吸込み吹出し温度差 10 °C 以上。



No.1 _____

Panasonic CE-EX223C-W

外観

2022年7月21日木曜日



No.2 _____

作業前

風速 強 : 4.5 m/s



No.3 _____

作業前

風速 弱 : 2.5 m/s

吸込み温度 : 29.1 °C

吹出し温度 : 18.8 °C



No.4

分解



No.5

分解パーツ



No.6

電装パーツ



No.7

洗浄前

熱交換器



No.8

洗浄前

室内機内部



No.9

洗浄前

養生



No.10

洗浄、すすぎ後

PH : 7



No.11

洗浄後

熱交換器



No.12

洗浄後

室内機内部



No.13

洗浄後

分解パーツ



No.14

作業後

風速 強 : 5.4 m/s



No.15

作業後

風速 弱 : 2.5 m/s

吸込み温度 : 30.3 °C

吹出し温度 : 18.6 °C